
Đóng gói và kiểm soát tang cuốn dải kẽm

Bản thông tin công khai có kiểm soát về cuộn, tang cuốn, thùng, nhãn, nâng hạ và quy định lô hàng xuất khẩu.



Tình trạng tài liệu

Bản thông tin kỹ thuật công khai phục vụ yêu cầu báo giá và sơ tuyển nhà cung cấp; không phải bảng dữ liệu đã được phê duyệt cho một đơn hàng cụ thể.

Phạm vi sản phẩm

Đóng gói dải kẽm dạng cuộn hoặc tang theo đơn hàng, bao gồm kích thước kiện, tải hàng, khối lượng cả bì, cố định, bảo vệ đầu dải, điểm thao tác, ký mã hiệu và chứng từ xuất khẩu.

Cơ sở nghiệm thu cuối cùng

Báo giá đã ký, bản vẽ/bảng dữ liệu đã phê duyệt, đơn đặt hàng và kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm (ITP) đã thống nhất được ưu tiên áp dụng so với tài liệu này.

Nguyên tắc lựa chọn

Không có tang cuốn hay kiện xuất khẩu dải kẽm dùng chung cho mọi đơn hàng. Bên mua phải xác nhận yêu cầu dỡ hàng, lưu kho, tháo cuộn, nâng hạ, khối lượng kiện và nơi nhận trước khi phát hành bản vẽ đóng gói.

Tiêu chuẩn và tài liệu dự án áp dụng

Tài liệu	Cách áp dụng
Bản vẽ đóng gói đã duyệt	Quy định bố trí tang/cuộn, kích thước kiện, các vị trí liên kết kết cấu, cố định, nâng hạ và bảo vệ.
ISO 780	Có thể áp dụng ký hiệu thao tác và lưu kho khi bên mua, đơn vị vận tải hoặc phương án đóng gói lựa chọn.
ISPM 15	Áp dụng cho bao bì gỗ nguyên liệu thuộc diện quản lý khi nước nhập khẩu yêu cầu; điều kiện áp dụng và dấu được xác nhận trước giao hàng.
CTU Code / quy định đơn vị vận tải	Xếp container, chằng buộc và thực hành vận tải phải xác định theo lô hàng, phù hợp tuyến và đơn vị vận tải đã chọn.
Đơn hàng và quy định nơi nhập khẩu	Quy định giới hạn khối lượng kiện, vật liệu, ngôn ngữ nhãn, hồ sơ, kiểm tra và nghiệm thu.

Các cấu hình sản phẩm

Cấu hình	Nội dung
Cuộn rời	Dải được cố định thành cuộn có bảo vệ khi hình học, khối lượng, thao tác và phương pháp lắp đặt cho phép.
Tang cuốn	Dải cuốn lên thân tang và vành xác định, kiểm soát chiều cuốn, đầu dải và khối lượng cả bì.
Cung cấp trên pallet	Cuộn/tang được cố định trên đế vận chuyển, với yêu cầu xếp chồng, che thời tiết và lối thao tác đã thống nhất.
Thùng xuất khẩu	Kiện bảo vệ cho vận tải đa phương thức, có cố định bên trong và yêu cầu gỗ được xác nhận theo nơi nhập khẩu.

Các thông số cần xác định

Thông số được xác nhận theo mẫu sản phẩm đã chọn, bản vẽ đã duyệt và cơ sở thử nghiệm của dự án. Các mục để trống hoặc xác định theo dự án là có chủ ý, nhằm tránh đưa ra cam kết không có căn cứ trong tài liệu sản phẩm.

Hạng mục	Nội dung cần xác định	Hồ sơ nghiệm thu
Nhận dạng sản phẩm	Hạng mục dải, tiết diện danh nghĩa, lõi, chiều dài cuộn và số lô/cuộn	Bảng dữ liệu đã duyệt và nhãn kiện
Hình học tang	Đường kính thân, đường kính vành, chiều rộng, lỗ/trục và chiều cuốn	Bản vẽ đóng gói đã duyệt
Khối lượng	Khối lượng dải tịnh, bao bì, cả bì và dung sai cho phép	Biên bản cân bằng thiết bị hiệu chuẩn
Nâng hạ	Lối càng nâng, điểm nâng, cách mắc cáp, trọng tâm và giới hạn xếp chồng	Hướng dẫn thao tác và nhãn kiện
Bảo vệ	Cố định đầu dải, chống uốn gập, che bề mặt/thời tiết và điều kiện lưu kho cho phép	Biên bản kiểm tra đóng gói
Ký mã hiệu vận chuyển	Đơn hàng/hạng mục, mã cuộn/kiện, kích thước, khối lượng tịnh/cả bì, nơi nhận và ký hiệu yêu cầu	Danh mục nhãn đã duyệt

Kế hoạch kiểm tra và xuất xưởng

Điểm kiểm soát	Nội dung kiểm tra	Cơ sở nghiệm thu
Cấu hình	Kiểm tra bố trí cuộn/tang/thùng và kích thước	Bản vẽ đóng gói đã duyệt
Cố định/bảo vệ	Kiểm tra cuốn, bảo vệ đầu dải, chèn bên trong, đai và lớp chắn	Phương án đóng gói và nghiệm thu ngoại quan
Khối lượng/nhận dạng	Kiểm tra mã kiện và khối lượng tịnh/cả bì	Dung sai đơn hàng và biên bản cân hiệu chuẩn
Ký hiệu thao tác	Xác nhận ký hiệu nâng hạ, lưu kho, hướng và nơi nhận	Danh mục nhãn đã duyệt
Xuất xưởng	Đối chiếu kiện, mã cuộn, số lượng và hồ sơ	Phiếu đóng gói và phê duyệt giao hàng

Hồ sơ cung cấp khi được quy định trong đơn hàng

Tài liệu	Nội dung
Bản vẽ đóng gói	Hình học kiện, vị trí lắp tang/cuộn, cố định và điểm thao tác.
Phiếu đóng gói	Hạng mục, mã cuộn/kiện, số lượng, kích thước, khối lượng tịnh/cả bì.
Biên bản cân	Giá trị đo tịnh, bao bì và cả bì khi nằm trong đơn hàng.
Tuân thủ bao bì gỗ	ISPM 15 hoặc bằng chứng theo nơi nhập khẩu khi áp dụng cho loại bao bì đã chọn.
Hướng dẫn thao tác	Lưu ý đã duyệt về nâng hạ, lưu kho, xếp chồng và tháo cuộn khi lắp đặt.
Ảnh trước giao hàng	Ảnh kiện theo đơn hàng khi có trong kế hoạch kiểm tra/hồ sơ.

Thông tin cần có để báo giá

- Tiết diện dải, tổng chiều dài, chiều dài mỗi cuộn/tang và số lượng.
- Kích thước, khối lượng cả bì tối đa của kiện; thiết bị dỡ hàng và nâng hạ.
- Bố trí cuộn, tang, pallet hoặc thùng mong muốn và các giới hạn bản vẽ/vị trí lắp.
- Nước/cảng đến, phương thức vận chuyển, mức phơi nhiễm khi lưu kho và hạn chế bao bì gỗ.
- Ký mã hiệu, ngôn ngữ, kiểm tra, ảnh trước giao hàng và hồ sơ yêu cầu.

Lưu ý kỹ thuật

Không lựa chọn hoặc lắp đặt các bộ phận bảo vệ catốt chỉ dựa vào bản thông tin công khai này. Đơn vị thiết kế bảo vệ catốt hoặc kỹ sư phụ trách phải xác nhận môi trường sử dụng, tiêu chí thiết kế, phiên bản tiêu chuẩn áp dụng, hình học, số lượng, các vị trí đấu nối và phép thử nghiệm thu.

JIAOZUO HUAYU MAGNESIUM CO., LTD. | CathPro

Hỗ trợ cấu hình sản phẩm và hồ sơ cho hoạt động mua sắm vật tư bảo vệ catốt quốc tế.